


LPP PRINATBLE SP. Z O.O., Ul. Magnacka 4, 80-180 Kowale

Model 77550

Przeznaczenie: Odzież ochronna o intensywnej widzialności, **Softshell Hi-Vis PRINT 77550**, przeznaczona jest do prac, w których wymagane jest wizualne sygnalizowanie obecności użytkownika w dzień, jak i w nocy przy oświetleniu światłami pojazdów mechanicznych.

Skład surowcowy: 100% poliester

 Produkt spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425, jak i normy EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna - wymagania ogólne.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odzież o intensywnej widzialności.



X – klasa widzialności

Y - maksymalna ilość cykli prania

Praca w pobliżu poruszających się pojazdów czy urządzeń mechanicznych wiąże się z wysokim ryzykiem dla użytkownika. W zależności od poziomu ryzyka wyróżniono trzy klasy widzialności odzieży ostrzegawczej wg. EN ISO 20471:2013+A1:2016:

1 – poziom minimalny, prędkość pojazdów poniżej 30km/h

2 - poziom pośredni, prędkość pojazdów poniżej 60km/h

3 - poziom najwyższy, prędkość pojazdów powyżej 60km/h



 Przed użyciem zapoznać się z instrukcją użytkowania

Tabela rozmiarowa



| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A - wzrost | 168-176 | 176-182 | 182-185 | 185-188 | 188-192 | 188-192 | 190-194 |
| B – obwód klatki piersiowej | 91-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-123 | 123-131 | 131-134 |







Użytkowanie: Ubranie zapewnia określoną ochronę jeśli jest całkowicie zapięte. Sprawdzić stan odzieży przed użyciem. Uszkodzenia, w szczególności taśmy odblaskowej, czy silne zabrudzenia mogą zmniejszyć funkcję ochronną. Uszkodzoną odzież należy wymienić na nową.

Wysoka widzialność zapewniona jest do 25 cykli prania, potem zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Uwaga: Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na okres użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania, itd.

Znakowanie: Ze względu na zapewnienie wymaganej powierzchni widzialnej, maksymalna powierzchnia znakowania materiału fluorescencyjnego to 400cm², zdobienie nie może zakrywać taśmy odblaskowej.

Konserwacja: prać na lewej stronie, by chronić taśmę odblaskową przed uszkodzeniem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna temperatura prania 30 °C – pranie delikatne | Nie Wybielać | Nie suszyć w suszarce bębnowej | Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania | Nie prasować | Nie czyścić chemicznie |

Przechowanie i transport.

Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i światła. Transportować w oryginalnych opakowaniach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE dostępna pod adresem: www.mark-helper.com

Ocenę zgodności przeprowadziła Jednostka Notyfikowana nr 2534: Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź